

カラーバリエーション

クールベシック対応品目：
スーパートライ110タイプⅠ、スーパートライ110タイプⅡ

●クールブラック シャープなフォルムを際立たせる 黒。



タイプⅠ



タイプⅡ



●クールブラウン 心地良い温もりを感じさせる 茶。



タイプⅠ



タイプⅡ



※カラーチャートは印刷の都合上、多少現品と色調に違いがある場合がございます。

※マットブラック色・アンティークブラウン色・ナチュラルブラウン色とは色調が異なります。

〈設計価格〉	タイプⅠ/本体工事	切妻 9,100円/㎡～	寄棟 9,500円/㎡～	※本体工事価格は、屋根形状や勾配により異なります。 ※表示は本体工事のみの価格です。 その他に役物、付帯、下葺き等別途必要となります。 詳しくは各タイプにおける工事設計価格表をご参照ください。
	タイプⅡ/本体工事	切妻 9,400円/㎡～	寄棟 9,800円/㎡～	

ホームページより、施工事例をご覧ください。 www.try110.com/case/

■製品に関するご注意

粘土瓦は天然原料を使った自然素材であるため、下記の要因が発生する場合がありますが、製品欠陥ではなく粘土瓦製品としての一般的性質であり、屋根材としての品質上の問題はありせんので安心してご使用ください。



●色ムラ

粘土成分の違いや、焼成窯内雰囲気の変化により微妙な色ムラが発生している場合があります。



●ピンホール

瓦には釉薬表面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物(イワ木、小石等)などで燃焼時に発生するものです。(特に粘土に含まれる小石は、瓦の強度を保つために必要不可欠な素材ですが、焼成時には陥没しピンホールになる原因となります。)



●ネジレ・寸法

焼き物特有の若干のネジレ、寸法のバラツキにより施工後に瓦と瓦の間に若干の隙間が発生する事があります。

●表面の汚れ 住宅の立地条件により瓦表面に緑藻類などの汚れが付着することがあります。



●貫入(かんにゅう・表面亀裂)

瓦には貫入(かんにゅう)と呼ばれる、釉薬表面に細かい亀裂が発生している場合があります。窯から出してすぐに発生する貫入状態を直接貫入といいますが、釉薬と素地(粘土)の収縮が同じ程度に調合した色の瓦は直接貫入の発生は少なく、施工後徐々に貫入が発生します。これを経年貫入といいますが。

■安全に関するご注意

- 粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者にご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事を必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者にご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者にご相談ください。
- 施工後、専門工事業者以外の方が屋根面に登るとは、落下等非常に危険です。また、雨漏り等の原因になることもありますので絶対に登らないでください。
- 陶器瓦表面はガラス質であり、滑りやすいため、特に朝露・雨など表面が濡れている場合は危険ですので絶対に屋根面に登らないでください。

■製造・販売



株式会社 鶴弥

本社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

0120-817-268

ホームページ www.try110.com



モバイルサイトはこちら→

●営業部 : TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566(販売・価格)

●北陸支店 : 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地

TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

●仙台営業所 : 〒983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生字二本木138

TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581

鶴弥スーパートライ登録施工店

ホームページより、お近くの登録施工店を検索することができます。

■特約店